

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐCXD

Bình Lương, ngày 17 tháng 12 năm 2024

Về việc khắc phục những tồn tại hiện trường xây dựng công trình: Xây dựng rãnh thoát nước tại thôn Quang Trung – Làng Gió xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Như Xuân

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 07/12/2024 của Phòng KT&HT huyện Như Xuân về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Xây dựng rãnh thoát nước tại thôn Quang Trung – Làng Gió xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư đã chỉ đạo và kiểm tra công tác khắc phục của đơn vị thi công đối với một số tồn tại và thiếu sót, cụ thể như sau:

- Đã thi công hoàn thiện bê tông vượt nổi tại 05 vị trí như hồ sơ thiết kế (có ảnh hiện trường);
- Nạo vét một số vị trí rãnh bị tắc;
- Vệ sinh toàn tuyến công trình.

UBND xã Bình Lương báo cáo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Như Xuân được biết kết quả khắc phục như trên./.

Nơi nhận:

- Phòng Kinh tế và hạ tầng;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Đức Tuấn